Инструкция по применению Газового Окуривателя ГО-13.

Рекомендация; Новый Окуриватель необходимо прокалить, для этого достаточно зажечь горелку на слабом огне и оставить на 10 минут до прекращения специфического дыма от запаха краски.

1. Зажгите газовую горелку, дайте прогреться окуривателю на среднем огне 1 минуту.
2. Вставьте сопло в леток улья.
3. Откройте крышку испарителя и засыпьте порошок щавелевой кислоты.
4. Рекомендованная дозировка на 1 улей — 3 грамма щавелевой кислоты.
5. Температура взгонки щавелевой кислоты — 220-240 градусов. Дым должен быть густым и светло — молочного цвета.
6. Закройте крышку и дождитесь окончания испарения препарата до 15 секунд.
7. Повторную обработку проведите через 4 дня.

Внимание !

8. Окружающая среда воздуха не выше 24 градуса.
9. Во время испарения щавелевой кислоты, рекомендуем слабый огонь.
10. Не более 1 минуты, допускается пауза между загрузкой препарата при работающей горелке.

Очистка ГО-13.

11. При закупоривании сопла кристаллами щавелевой кислоты, следует залить в испаритель воду и при работающй горелке, пары воды растворят кристаллы в сопле.

Не рекомендуется.

12. Проводить обработку щавелевой кислоты в период весеннего расплода.

Безопасность.

13. Пары щавелевоей кислоты раздражают дыхательные пути человека, при работе с ГО-13 следует применять меры безопасности, исключающие попадание паров в органы дыхания, на кожу, в глаза. Рекомендуем — распираторы с классом А, перчатки и защитные очки.

Информация о щавелевой кислоте.

Щавелевая кислота = эффетивное и экологическое чистое средство для борьбы с клещом Варроа. Природная органическая кислота входящая в состоав меда, фруктов и овощей, используется в пчеловодстве более 50 лет.

При нагревании щавелевая кислота разлагается на муравьиную кислоту и углекислый газ.

а) Применение щавелевой кислоты в 5 раз дешевле.
б) Более безвредная и мягкая для пчел и человека.
в) Удобная в применении и дозеровке.
г) Эфективность обработки — 90%
д) Экологичность.
е) Высокая скорость обработки.
ё) Малые трудозатраты и не дорогая обработка.
ж) Отсутствует привыкание.

Инструкция по применению.

1. Вставьте газовую горелку в окуриватель. Горение будет стабильным, если край сопла не будет соприкасаться с корпусом и будет до 2 см иметь зону горения.
2. Газовую горелку необходимо зафиксировать винтом.